



No somos máquinas.

BUENOS HÁBITOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



Así, sí. Decálogo

- 1 Utiliza los Equipos de Protección Individual (EPIs)
- 2 Mantén la zona de trabajo limpia y ordenada.
- 3 Respeta la señalización existente en la obra.
- 4 Si trabajas en zona de tensión, respeta las distancias de seguridad y/o apantalla la zona.
- 5 Utiliza las máquinas y herramientas adecuadas al trabajo que realices. Si no se encuentran en perfecto estado o si no estás habilitado para su manejo, no las utilices.
- 6 No inutilices los dispositivos de seguridad.
- 7 No trabajes ni permanezcas debajo de cargas suspendidas. Mantente fuera del radio de acción de máquinas en funcionamiento.
- 8 Utiliza siempre el arnés en trabajos en altura (por encima de 1.5 m.), afianzándolo a un punto seguro.
- 9 En caso de accidente, PAS: Protege, Avisa y Socorre.
- 10 Si te surge cualquier duda durante el trabajo, PARA Y PREGUNTA a tu mando inmediato.

CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

